

STARDREAM

הוראות שימוש בנייר

1. יש לאקלם את הנייר באולם ההדפסה למשך 24 שעות לטמפרטורה של 21-24 מעלות ו- 50% לחות.
2. יש להדפיס בצבעים המתייבשים בחימצון ובתוספת מקסימלית של 3% חומר ייבוש.
3. יש להוסיף חומר ייבוש ייעודי למים.
4. יש להשתמש במינימום מים עם PH 5-6.
5. אבקה: נועדה למנוע מעבר צבע מנייר לנייר. בהדפסת צד אחד יש להשתמש באבקה בגודל מינימלי 30. בהדפסת 2 צדדים-גודל 20 לפחות. בכך מתאפשרת חדירת אויר המאפשר את ייבוש הצבע.
6. מומלץ ייבוש בערמות קטנות.
7. קיפול: במידה ויש יותר מקיפול אחד, על הקיפול המרכזי להיות עם כוון הנייר.